

ESD-2529-INT-01-2/99

	<i>Installation instruction</i>	
EN	Terminations for 3-Core Paper Cables with Al.Sheath including Mechanical Connectors and Solderless Neutral Connection up to 1 kV Type: GUST 01/3x	2
HU	Szerelési utasítás Végelezők 3-erű, papírszigetelésű, alumíniumköpenyes kábelekhez csavaros saruval és forrasztásmentes földelő készlettel 1 kV Típus: GUST 01/3x	7
PL	Instrukcja montażu Głowice do 3-żyłowych kabli o izolacji papierowej i powłoce aluminiowej na napięcie do 1 kV Typ: GUST 01/3x	12
RO	Instructiuni de montaj Terminal pentru cabluri HI trifazate cu manta de AI având conectori mecanici incluși și legătură de împământare fără sudură, până la 1kV Tip: GUST 01/3x	17

Before Starting

Check to ensure that the kit you are going to use fits the cable.

Refer to the kit label and the title of the installation instruction.

Components or working steps may have been improved since you last installed this product.

Carefully read and follow the steps in the installation instruction.

General Instructions

Use a propane (preferred) or butane gas torch.

Ensure the torch is always used in a well-ventilated environment.

Adjust the torch to obtain a soft blue flame with a yellow tip.

Pencil-like blue flames should be avoided.

Keep the torch aimed in the shrink direction to preheat the material.

Keep the flame moving continuously to avoid scorching the material.

Clean and degrease all parts that will come into contact with adhesive.

If a solvent is used follow the manufacturer's handling instructions.

Tubing should be cut smoothly with a sharp knife leaving no jagged edges.

Start shrinking the tubing at the position recommended in the instruction.

Ensure that the tubing is shrunk smoothly all around before continuing along the cable.

Tubing should be smooth and wrinkle free with inner components clearly defined.


The Information contained in these installation instructions is for use only by installers trained to make electrical power installations and is intended to describe the correct method of installation for this product. However, Tyco Electronics has no control over the field conditions which influence product installation. It is the user's responsibility to determine the suitability of the installation method in the user's field conditions.

Tyco Electronics' only obligations are those in Tyco Electronics' standard Conditions of Sale for this product and in no case will Tyco Electronics be liable for any other incidental, indirect or consequential damages arising from the use or misuse of the products.


Raychem, TE Logo and Tyco Electronics are trademarks.

Cable Preparation

EN



1



2

Cut the cable according to the required core length L for the equipment. Allow sufficient length for core crossing if applicable. Remove the oversheath and armour according to the dimensions as given in the drawing. Mark the metal sheath 150 mm above the armour cut with the knife.

Abrade 150 mm of the metal sheath.

Installation of solderless earth connection

Wrap a layer of black mastic around the metal sheath half overlapping the armour


Position the end of the earth lead above the end of the mastic.

Wrap one layer of the roll spring around it to keep it in place.


Fold back the earth lead and wrap the roll spring around it. Fix it into place with a twisting action.

Note: The solder block should be on top of the black mastic.


Tie the earth lead with 4 turns to the armour with a wire binder below the mastic.




3



4




5


EN

6
Place the short insulation tubing over the earth connection. Position the end of the tubing 60 mm below the cut mark.

Shrink down starting from the metal sheath end and work towards the oversheath.



7
Cut and remove the metal sheath up to the cut mark.



8
Tie a twine binder round the belt paper 20 mm from the end of the metal sheath. Tear off the belt papers and cut the fillers level with the twine binder.




Take care not to damage the core insulation. Carefully spread the cores and cut them to the required length.


Secure the core insulation papers at the end of the cores.

Note: Before positioning, widen the copper braid to 1,5 x diameter of the metal sheath. Position the copper braid with a 50 mm overlap onto the metal sheath. Fasten the copper braid to the metal sheath with the screw clips as shown in the drawing.

Reduce the width of the copper braid by folding it in half lengthwise. Keep in place with adhesive tape.

Cut the insulation tubing from the roll into 4 individual pieces accordingly.






12


Protect the screw clips with layers of textile tape. Slide the insulation tubing over the cores and earth braid, butting them up to the belt papers.

Shrink all tubing down starting at the belt papers.



13

Bend back the copper braid. Apply two layers of black mastic around the belt papers.



14

Pass the breakout over the cores and copper braid and pull it well down into the crutch. Shrink the breakout into place starting at the centre. Work first towards the metal sheath, then shrink the turrets onto the cores.

The numbers in the drawing indicate the shrink sequence.

a. Non lug connection (for solid aluminium conductors only)

Cut back the insulation according to the required dimension (min. 120 mm).

b. Crimp lugs

Cut back the insulation according to the dimension

$$K = \text{depth of lug barrel hole} + 5 \text{ mm.}$$


Install the cable lug.

c. Mechanical lugs



Cut back the insulation according to the dimension

$$K = \text{depth of lug barrel hole only.}$$

Install the cable lug. Take up the tension equally on the bolts. Tighten the bolts until heads shear off.




15a




15b

15c

16

Clean and degrease the tubing and the lug or the conductor.

Preheat the lug.

17

a. Non lug connection


Slide the sealing boots over the cores and copper braid equally covering the core and the insulation. Shrink them into place starting at the connector.

b. Crimp lugs

Slide the sealing boots over the cores and copper braid equally covering the lug and the insulation. Shrink them into place starting from the lug.

c. Mechanical lugs

Slide the sealing boots over the cores and copper braid. Position the upper end level with the barrel end. Shrink them into place starting from the lug.

18

Termination completed.

Allow the termination to cool before applying any mechanical strain.

Please dispose of all waste according to environmental regulations.



Szerelés előtti feladatok

Ellenőrizd, hogy a felhasználandó készlet megfelelő-e a kábelhez.

Ellenőrizd, hogy a doboz címkéjének felirata egyezik-e a szerelési utasítással.

Az alkotóelemek és a szerelési lépések megváltozhattak mióta utoljára ilyen szerelést végeztél.

Gondosan olvasd át az utasítást és tartsd be annak előírásait.

Általános tanácsok

Lehetőleg propán-bután gázegőt használj.

A gázegőt csak jól szellőztethető helyen szabad használni.

Lágy, sárga hegyű, kék lánggal zsugoríts.

Kerüld a szúró kék lángot.

A lángot a zsugorítás irányába tartsd, hogy előmelegítsd az anyagot.

A zsugorítást mindenkor előírt helyen kell kezdeni.

Folyamatosan mozgasd a lángot, nehogy megégesd az anyagot.

Tisztíts meg és zsírtalaníts minden olyan felületet, amelyre tömítőanyag kerül.

Tisztítószer használatakor kövesd a szer gyártójának előírásait.



Csak akkor haladj a zsugorítással tovább, ha az anyag körben, egyenletesen rázsugorodott az alsó részekre.

A csöveknek simán, gyűrődésmentesen, az alsó részeket érzékelhetően kell lezsugorodniuk.

Ez a szerelési utasítás a benne megnevezett termék helyes szerelésének módszerét írja le. A Tyco Electronics cégnek viszont nincs hatása a szerelés körülményeire, amelyek befolyásolhatják a szerelés kimenetelét. Mindig a szerelést végzők felelőssége annak a megállapítása, hogy a szerelés módszere megfelel-e az adott felhasználási terület igényeinek. A Tyco Electronics cég felelőssége csak a felhasznált termékekre vonatkozik "Általános eladási feltételek"-ben meghatározottakig terjed, semmi esetben sem vonatkozik a termék megfelelő vagy helytelen használatából eredő véletlenszerű, közvetlen vagy közvetett károkra.

A Raychem, a Tyco Electronics, valamint a TE embléma védett műkajelek.

Kábel előkészítés



Szabd a kábelt megfelelő hosszra, ami a berendezés méreteiből (L) adódik. Szükség esetén hagyj elegendő hosszt az erek esetleges keresztezéiséhez. Távolítsd el a különböző burkolatot és a köpenyt a rajz méreteinek megfelelően. Jelöld meg a köpenyt 150 mm-re a páncéltól egy karcolással. Érdesíts ezt a 150 mm-nyi köpenyt.

Forasztásmentes földelő szerelése




Tekercselj egy réteg fekete tömítőt a páncél végére, félíg a páncélt, félíg a köpenyt takarva.


Helyezd a födelő vezető végét a tömítő anyag fölé közvetlenül. Tekercselj egy réteg rugót a födelőre.

Hajlítsd vissza a födelőt és tekerd köré a maradék rugót. Csavaró mozdulattal szorítsd meg a rugót.


Figyelem: A vízzáró forrasz a fekete tömítő felett legyen.

Rögzítsd huzallekötéssel (négy réteg) a födelő vezetőt a páncélhöz a fekete tömítő alatt.






Helyezd a rövid szigetelő csövet a földelőre. A felső vége 60 mm-re legyen a köpenyen lévő jeltől. Zsugorítsd a csövet fentről a burkolat felé haladva.




Vágd be és távolítsd el a köpenyt a jelig.




Helyezz fonallekötést 20 mm-re a köpeny végétől az övszigetelésre. Távolítsd el az övszigetelést és a kitöltőket a lekötésig. Gondosan dolgozz, ne sértsd meg az ereket. Óvatosan húzd szét az ereket és vágd azokat a megfelelő hosszúságúra. Rögzítsd a papírszigetelést az erek végén.


Figyelem: Húzd szét a rézvezetőt a köpeny átmérőjének 1,5-szörösére. Helyezd a rézvezetőt 50 mm átlapolásal a köpenyre. A mellékelt csavaros bilincsekkel kösd a vezetőt a fémköpenyhez, a rajznak megfelelően.




Sodord össze a lapos rézvezetőt és szigetelő szalaggal rögzítsd a végét.




Vágd a három érnek és a rézvezetőnek megfelelő hosszúságú darabokra a szigetelő csövet, majd told fel azokat ütközésig.




HU**12**

Fedj le a csavarokat textil szalaggal.
Nyomd föl a szigetelő csöveget a
kábelre az övszigetelés vonaláig.
Zsugoríts a csöveget fentről kezdve.

**13**

Hajlítsd vissza a rézvezetőt.
Tekercselj két réteg fekete tömítőt az
övszigetelésre.

**14**

Told föl az elágazóidomot az erekre
és a rézvezetőre és jól nyomd föl.
Zsugorítsd föl az idomot az ábra
szerint. A zsugorítást a nyaknál kezd
és aztán a számok szerinti sorrendben
haladj.

a. Nem sarus csatlakoztatás (csak tömör alumínium vezetőnél)

Távolítsd el a szigetelést a szükséges
hosszon (min. 120 mm).

b. Préssaru




Távolítsd el a szigetelést
K = saru furatmélysége + 5 mm
hosszon.


Préseld föl a sarukat.

c. Csavaros saruk

Távolítsd el a szigetelést
K = saru furatmélysége hosszon.


Szereld fel a sarukat. A csavarokat
váltogatva, szakadásig húzd.

15a**15b****15c**



Tisztítsd és zsírtalaníts a csöveket és a sarukat.

Megítsd elő a sarukat.



a. Nem sarus csatlakozás


Told föl a tömítőcsöveget az erekre úgy, hogy egyenlő mértékben fedjék a szigetelő csöveget és a csupasz eret. Zsugorítsd a csöveget fentről kezdve az erekre.

b. Préssaruk esetén

Told föl a tömítőcsöveget az erekre úgy, hogy egyenlő mértékben fedjék a szigetelő csöveget és a sarukat. Zsugorítsd a csöveget fentről kezdve az erekre.

c. Csavaros saruk esetén

Told föl a tömítőcsöveget az erekre úgy, hogy egyenlő mértékben fedjék a szigetelő csövet és a sarukat. Zsugorítsd a csöveget fentről kezdve az erekre.



Kész a végelzáró.

Hagyd kihülni, mielőtt mechanikai igénybevétel érné.

A hulladékot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni.



Przed rozpoczęciem montażu należy:

Upewnić się, czy przygotowany zestaw jest przeznaczony do typu i wymiarów montowanych kabli.

Sprawdzić zgodność oznaczenia zestawu z tytułem Instrukcji montażu.

Przeczytać uważnie Instrukcję.

Uwaga:

Skład zestawu lub czynności montażowe mogły zostać zmodyfikowane w stosunku do poprzednio stosowanej wersji.

Wytyczne ogólne:

Należy przestrzegać kolejności czynności wymienionych w Instrukcji montażu.

Należy używać palnika na propan (zalecany) lub butan.

Jeżeli praca palnikiem wykonywana jest w pomieszczeniach, to muszą one posiadać odpowiednią wentylację.

Prawidłowo wyregulowany palnik powinien wytwarzать łagodny, niebieski płomień z żółtym wierzchołkiem. Należy unikać niebieskiego, stożkowego płomienia.

Końcówkę palnika należy utrzymywać w kierunku obkurczania, co umożliwia wstępne podgrzanie elementu.

Płomień należy przemieszczać jednostajnie po powierzchni obkurczanego elementu, co eliminuje ryzyko lokalnego przegrzania.

Wszystkie elementy, które będą stykały się z klejami i szczeliwami należy oczyścić i odtłuścić rozpuszczalnikiem nie zawierającym tłuszczu.

Należy przestrzegać zaleceń producenta stosowanego rozpuszczalnika.

Rury należy obcinać prostopadle do osi, nie pozostawiając postrzępionych krawędzi.

Obszar początku obkurczania powinien być zgodny ze wskazanym w Instrukcji montażu.

Przed kontynuowaniem obkurczania osiowego należy zapewnić prawidłowy skurcz obwodowy.

Po obkurczaniu rury powinny być gładkie, nie pomarszczone, z wyraźnymi odciskami elementów, na których zostały obkurzczone.

Klauzula rozdzielności odpowiedzialności:



W niniejszej Instrukcji montażu zawarto informacje, które określają sposób prawidłowego montażu wyrobu. Montaż może być wykonywany przez monterów posiadających odpowiednie uprawnienia. Należy jednak zauważyć, że warunki miejscowe, które mają wpływ na montaż wyrobu, pozostają poza zasięgiem kontroli firmy Tyco Electronics.

W związku z tym odpowiedzialność za dobór sposobu montażu, odpowiedniego do warunków miejscowych ponosi użytkownik. Firma Tyco Electronics zobowiązana jest spełnić wyłącznie normy Warunków Sprzedaży (General Terms and Conditions) dla niniejszego wyrobu. Natomiast nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za inne przypadkowe, pośrednie lub wynikłe szkody spowodowane użytkowaniem lub nieprawidłowym zastosowaniem niniejszych wyrobów.

Raychem, TE Logo i Tyco Electronics są znakami handlowymi.

Przygotowanie kabla

PL



Uciąć kabel na długość wymaganą do montażu.

Zdjąć osłonę (jutę) i pancerz zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku 1.

Długość żyły L zależy od typu zestawu i warunków montażowych.

W przypadku konieczności krzyżowania żył, muszą mieć one odpowiednią długość. Wykonać oznaczenie na powłoce metalowej w odległości 150 mm od krawędzi pancerza. Oczywiście, odtłuszczyć i zachropować powłokę pomiędzy zakończeniem pancerza i oznaczeniem.

Montaż zestawu uziemiającego

Nawiniąć warstwę czarnego szczeliwa na powłoce metalowej i pancerzu.

Szczeliwo powinno pokrywać powierzchnię pancerza i powłoki metalowej na jednakowej długości.

Umieścić koniec przewodu uziemiającego powyżej krawędzi szczeliwa tak, jak pokazano na rysunku 3.




Nawiniąć jeden zwój sprężyny płaskiej na przewodzie.


Zawiązać przewód uziemiający w dół i dwinąć resztę sprężyny. Docisnąć sprężynę poprzez dokręcenie.

Uwaga: Przelutowanie przewodu powinno znaleźć się na powierzchni szczeliwa.

Oczyścić i odtłuszczyć pancerz.

Przymocować przewód do pancerza wykonując przewiązkę z drutu (cztery obwoje) poniżej nawiniętego szczeliwa (patrz rys. 5).






6


Umieścić czarną, krótką rurę izolacyjną tak, aby jej góra krawędź znalazła się 60 mm poniżej wykonanego oznaczenia na powłoce metalowej.

Obkurczyć rurę rozpoczynając od powłoki i kontynuować w kierunku osłony kabla.



7

Usunąć powłokę metalową powyżej wykonanego oznaczenia (patrz rys. 7).



8

Wykonać podwójną przewiązkę ze sznurka 20 mm powyżej krawędzi powłoki. Usunąć papiery izolacji rdzeniowej do przewiązki. Rozgiąć ostrożnie żyły i usunąć elementy wypełniające, ucinając je możliwie blisko rozgałęzienia.


Przyciąć żyły na wymaganą długość.

Zabezpieczyć końce izolacji przed odwijaniem np: obwojem z taśmy.

Uwaga: Przed ułożeniem, rozłożyć płaską plecionkę miedzianą na wymiar 1,5x szerokość plecionki.


Ułożyć plecionkę z zakładką 50 mm na powłoce metalowej.

Przymocować plecionkę do powłoki za pomocą opasek zaciskowych tak, jak pokazano na rysunku 9.




9

Zmniejszyć szerokość plecionki poprzez złożenie jej na pół na jej długości. Zabezpieczyć plecionkę taśmą izolacyjną tak, jak pokazano na rysunku 10.




10

Przyciąć rurę izolacyjną (dostarczona w jednym odcinku) indywidualnie dla każdej z żył roboczych oraz plecionki miedzianej (patrz rys.11).



11



12


Owinąć opaski zaciskowe taśmą tekstylną (patrz rys. 12).

Nasunąć rury izolacyjne na żyły oraz plecionkę miedzianą tak, aby ich dolne krawędzie opierały się o izolację rdzeniową.

Obkurczyć rury rozpoczynając od strony rozgałęzienia i kontynuować w kierunku zakończenia kabla.

a. Zakończenie żył bez końcówek (wyłącznie dla żył aluminiowych jednodrutowych)


Usunąć izolację żył zgodnie z wymiarem podanym na rysunku 15a (min. 120 mm).



13

Odwinąć do tyłu plecionkę miedzianą.

Nawinąć dwie warstwy czarnego szczeliwa na powierzchni izolacji rdzeniowej.



14

Nasunąć głowiczki rozdzielającej maksymalnie na żyły oraz plecionkę miedzianą. Obkurczyć głowiczki rozpoczętając od jej środka i kontynuować w kierunku powłoki metalowej.

Zakończyć obkurczeniem palców.

Liczby na rysunku pokazują prawidłową kolejność obkurczania.

b. Zakończenie żył końcówkami prasowanymi

Usunąć izolację żył na długości $K+5$ mm tak, jak pokazano na rysunku 15b (K = głębokość otworu tulei końcówki).

Zainstalować końcówki.

Uwaga: Należy stosować końcówki szczelne wzdłużnie.


c. Zakończenie żył końcówkami śrubowymi

Usunąć izolację żył na długości K tak, jak pokazano na rysunku 15c (K = głębokość otworu tulei końcówki).


Zainstalować końcówki.

Śruby końcówki należy dokręcać równomiernie. Łby śrub końcówek muszą zostać zerwane.


Uwaga: Zablokować końcówkę podczas jej instalacji w celu uniknięcia deformacji żyły.



15a



15b




15c



16

Oczyścić i odłuścić rury izolacyjne oraz końcówki lub żyły w zależności od sposobu zakończenia żył.

Podgrzać końcówki.



17

Nasunąć krótkie tuleje uszczelniające na zakończenie żył i plecionkę miedzianą.

a. Zakończenie żył bez końcówek


Tuleje umieścić tak, aby pokrywały jednakową część żyły oraz rury izolacyjnej.

b. Zakończenie żył końcówkami prasowanymi.

Tuleje umieścić tak, aby pokrywały jednakową część końcówki oraz rury izolacyjnej.

c. Zakończenie żył końcówkami śrubowymi

Tuleje umieścić tak, aby ich górna krawędź znajdowała się na równo z górną krawędzią tulei końcówki. Obkurczyć tuleje uszczelniające rozpoczętając od strony zakończenia kabla.



18

Montaż głowicy został zakończony.

Przed poddaniem głowicy naprężeniom mechanicznym należy poczekać na jej ostygnięcie.

Opakowania i inne odpadki usunąć przestrzegając lokalnych przepisów.



Înainte de a începe

Verificați dacă setul pe care urmează să-l instalați se potrivește cu cablul.

Referiți-vă la eticheta setului și la titlul instrucțiunii de montaj.

Există posibilitatea ca componentele și etapele de montaj să fi fost

îmbunătățite de la ultima instalare a acestui produs.

Citiți cu atenție și urmați etapele din instrucțiunea de montaj.

Instrucțiuni generale

Folosiți un arzător cu propan (preferabil) sau butan.

Asigurați-vă că utilizarea arzătorului se face întotdeauna într-un mediu bine ventilat.

Reglați arzătorul pentru a obține o flacără ușor albastră cu un vârf galben.

Flacără de un albastru intens trebuie evitată.

Tineți arzătorul îndreptat în direcția termocontractării pentru a preîncălzi materialul.

Mișcați flacără continuu pentru a evita degradarea materialului.

Curățați și degresați toate părțile care vor veni în contact cu adezivul.

Dacă folosiți un solvent, urmați instrucțiunile fabricantului.

În cazul în care este necesară scurtarea tubului, acesta trebuie tăiat cu grijă, cu un cuțit ascuțit, fără a lăsa margini zdrențuite.

Începeți să termocontractați tubul în poziția indicată în desen.


Asigurați-vă că tubul este contractat uniform de jur împrejur înapoi de a continua în lungul cablului.

Tubul trebuie să fie neted și fără cute, cu componente interioare bine definite.


Informația conținută în prezentele instrucțiuni de montaj este pentru a fi folosită numai de instalatori autorizați să execute instalații electrice de forță și se dorește ca informațiile conținute în prezenta instrucțiune de montaj să descrie metoda corectă de instalare a acestui produs. Cu toate acestea, Tyco Electronics nu are în nici un fel controlul asupra condițiilor din teren care influențează instalarea produsului. De aceea este responsabilitatea utilizatorului să determine metoda optimă de instalare, corespunzătoare condițiilor locale. Singurele obligații ale firmei Tyco Electronics sunt cele prevăzute în condițiile standard de livrare pentru acest produs, și în nici o împrejurare firma Tyco Electronics nu poate fi facută răspunzătoare pentru prejudiciile rezultate în urma folosirii corecte sau nu a produsului.

Raychem , TE logo și Tyco Electronics sunt marci înregistrate.

Pregătirea cablului



1



2

Tăiați cablul conform cu dimensiunea necesară fazei (L) și în funcție de configurația echipamentului. Lasați suficient spațiu pentru a permite încrucișarea fazelor, dacă este cazul. Îndepărtați mantaua exterioară și armătura conform cu dimensiunea din desen. Marcați mantaua metalică la 150 mm deasupra armăturii cu cuțitul. Asperizați 150 mm din mantaua metalică.

Montarea legăturii de împământare fără sudare.



Înfășurați un strat de mastic negru în jurul mantalei metalice, jumătate acoperind armătura.

Pozitionați capătul legăturii de împământare deasupra marginii masticului. Înfășurați o dată arcul rolă peste ea. Fixați-o cu o mișcare de răsucire.

Îndoiați legătura de împământare și treceți arcul rolă peste ea. Fixați-o cu o mișcare de răsucire.


Notă: Blocul de cositor trebuie să fie deasupra masticului negru.

Fixați legătura de împământare în jurul armăturii, sub mastic, cu ajutorul unui matisaj din 4 spire de sârmă




4

Bloc de cositor




5




Positionați tubul izolator scurt peste legătura de împământare la 60 mm sub marcajul de pe mantaua metalică.

Termocontractați în jos începând de la mantaua metalică către mantaua exteroară.



Tăiați și îndepărtați mantaua metalică deasupra marcajului.



Executează un matisaj din șnur în jurul izolației de hârtie la 20 mm de la capătul mantalei metalice. Îndepărtați matisajul de hârtie și tăiați materialul de umplutură la nivel cu matisajul din sfoară.




Aveți grijă să nu deteriorați izolația fazelor. Separați fazele și tăiați-le la lungimea necesară.


Asigurați mantaua de hârtie la capătul fazelor.

Note: Înainte de poziționare, lătiți țesătura de cupru pe jumătate din diametrul mantalei metalice. Poziționați țesătura de cupru peste mantaua metalică pe distanța de 50 mm. Prindeți țesătura de cupru de mantaua metalică cu clemele cu șurub ca în desen.

Reduceti din lățimea țesăturii de cupru îndoind-o în jumătate pe lungime. Fixati-o cu bandă adezivă.


Tăiați 4 bucăți de lungime corespunzătoare din colacul de tub izolant.




RO**12**

Protejați clemele cu șurub cu un strat de bandă textilă. Introduceți tuburile izolatoare peste faze și legătura de împământare, trăgându-le până la izolația de hârtie concentrică.

Termocontractați tuburile începând de la izolația de hârtie concentrică.

**13**

Îndoiați în jos legătura de împământare. Aplicați două straturi de mastic negru peste izolația de hârtie concentrică.

**14**

Introduceți mănușa peste faze și legătura de împământare, trăgând-o în jos spre zona de ramificare. Termocontractați începând de la mijloc. Continuați către mantaua metalică și apoi către faze.

Numerele date în desen indică etapele termocontractării.

a. Conexare fără papuc (numai pentru conductor masiv din Al)

Tăiați izolația de fază în conformitate cu dimensiunea din desen(min. 120 mm).

b. Conexare cu papuc, prin presare

Tăiați izolația de fază în conformitate cu dimensiunea din desen

K = adâncimea tecii papucului + 5 mm.




Instalați papucul.

c. Conexare cu papuc, prin șurub

Tăiați izolația de fază în conformitate cu dimensiunea din desen

K = numai adâncimea tecii papucului.

Instalați papucul. Strângeți în mod egal șuruburile, până când capetele acestora se vor rupe.


15a**15b****15c**



16

Curătați și degresați tubul de etanșare și papucul sau conductorul.

Preîncălziți papucul.



17

a. Conexiune fără papuc


Introduceți tubul de etanșare pe faze și legătura de împământare, acoperind în mod egal conductorul și izolația. Termocontractați pornind de la conector.

b. Conexare cu papuc, prin presare

Introduceți tubul de etanșare pe faze și legătura de împământare, acoperind în mod egal conductorul și izolația. Termocontractați pornind de la papuc spre fază.

c. Conexare cu papuc, prin șurub

Introduceți tubul de etanșare pe faze și legătura de împământare. Potriviți capătul papucului cu capătul tubului. Termocontractați pornind de la papuc spre fază.



18

Terminalul este gata.

Lăsați terminalul să se răcească înainte de al supune la orice eforturi mecanice.

Ambalajele și deșeurile vor fi depozitate conform reglementărilor legale în vigoare.





Tyco Electronics Raychem GmbH

Energy Division
Finsinger Feld 1
85521 Ottobrunn/Germany
0049-89-6089-0 tel
0049-89-6096-345 fax
www.te.com

Tyco Electronics Hungary Kft.

1239 Budapest
Grassalkovich út 255.
Hungary
Tel.: (1) 289 2040
Fax: (1) 289 2045

HU

Tyco Electronics Polska Sp. z o.o.

Dział Energetyki
ul. Cybernetyki 19
02-677 Warszawa
Tel.: 0-22-4576750
Fax: 0-22-4576760

PL

SANTEL IMPEX S.R.L.
Reprezentant pentru ROMANIA al firmei:
Tyco Electronics - Energy Division
Str. Constantin Rădulescu Motru, Nr. 6,
Bl. 35, Sc. C, Ap. 117, Sect. 4,
Bucuresti, Romania
Tel/Fax: (021)-330.25.91

RO