2018年12月20日 B版



图 1

1. 简介

不带微调功能的 HV 模块化冲模座 (PN 2326378-1) 是一种能为客户提供多样化平台的产品系列,可使用多个模块化模具组压接多个高压端子。本冲模座旨在配合使用 AT-66 设备; PN 1-528008-4 和 528008-4。

阅读本说明书时,要注意危险、小心和注意等说明:



危险

指可能导致中等或严重人身伤害的危险。



1/1/

指可能导致产品或设备损坏的状况。



注意

指特殊或重要信息。

2. 一般安全说明

对于包含移动部件的产品,请小心所有夹点。除所在组织和行业规定的安全标准外,须遵循压机上显示的所有安全标识。



危险

不带微调功能的HV 模块化冲模座的运作原理是,将来自AT66 的高达15 tons 的力传输至压接接口,其可引起严重损害和或分解。确保所有保护设备(联锁)和防护装置均已安装到位且能正常工作。



3. 主要特性

HV 模块化冲模座(不带微调功能)适用于多种压接冲模和线缆尺寸以及放线位置。

3.1. 可互换冲模

HV 模块化冲模座(不带微调功能)能互换压接冲模,以提高冲模座的多样性。



小心

在冲模座上执行任何操作之前,检查并确认压机已与电源装置断开。

1. 拆除冲模

拧开图 2 中标出的固定螺丝,拆除冲模座上的冲模。确保拆除冲模的工具不会接触压接表面。


2. 安装冲模

请参阅冲模说明书,了解冲模定向以及冲模在冲模座中的适当位置。紧固图 2 中显示的固定螺丝,以将冲模固定到冲模座上。

i

注意

固定螺丝位于冲模座前部。






图 2

B 版 2



3.2. 电线钳

HV 冲模座准许将电线钳安装在冲模座的任一侧(请参阅图 3)。如此可提高压接定向的多样性以及扩大压接选择范围。电线钳也是如此,设计用于冲模座的任一侧。



注意

电线钳为手动操作装置,可在执行压接操作的同时,将线缆保持在固定位置。操作电线钳时需要用户向 下按压控制杆,以打开钳夹。松开控制杆,钳夹将闭合(请参阅图4)。




图 3




图 4

B 版 3



要更改电线钳位置,松开图 5 所示的螺栓。




图 5

3.3. 冲模座的润滑

机器的活动件需要定期润滑,以确保其运行可靠,经久耐用。

1. 首选润滑脂:

Chevron Ultra-Duty EP NLGI 2、Chevron Ulti-Plex EP NLGI 2 和 Caltex Ultra-Duty EP NLGI 2。



注意

有关备选润滑脂,请联系TE 工程部。



注意

如在低于10℃(50℉)的温度下操作,则必须使用首选润滑脂。

2. 建议的润滑时间表:

每运行 50,000 个循环, 在图 6 所示的每个位置涂抹一次润滑脂(通过润滑脂枪)。




图 6

Caltex 是商标

B 版 4



4. 冲模座安装和拆除



危险

为了避免人身伤害,在安装和拆除冲模座之前,确保已关闭机器气源并且切断电源气源。



注意

在将冲模座安装到机器上之后,请确保始终拆除压头运输环(如果有),同时确保在拆除机器的冲模座 之前,将压头运输环安装在冲模座压头上。



注意

当将冲模座安装在AT66中时,在未将冲模座准确安装以前,切勿尝试在通电情况下操作机器。如本部分所述; 否则将损坏压具。



危险

为了避免人身伤害,冲模座仅限用于适当的终端设备。

4.1. 安装

- 1. 将冲模座置于机器底座中心。
- 2. 开始将 (3) M6 螺钉置于机器底座中-切勿完全紧固。
- 3. 抬升冲模座上半部分, 然后将 (3) M6 螺丝置于压机压头中, 然后紧固。
- 4. 紧固机器底座的 (3) M6 螺钉。

4.2. 移除

- 1. 拆除机器底座的 (3) M6 螺钉。
- 2. 拆除压机压头的 (3) M6 螺丝:



危险

切勿让冲模座上部分跌落, 防止夹到手指。

3. 拆除机器的冲模座。

5. 更换与维修

图纸和文档包指明了更换零件和推荐备件(请参阅图 10)。要订购更换冲模,请联系 +86 21 33259030,或者 发送邮件至: TEFE1AP@te.com

亚太服务热线

泰科电子(上海)有限公司


中国上海桂平路 688 研发中心

邮编: 200233

请致电 +86 21 33259030 获取客户维修服务。

B版 5





项目	项目名称	TE 产品料号	数量
1	电线钳	2305445-3	1
2	螺丝 M6 x 20	2-18023-9	2
3	螺丝 M4 x 6.0	992763-6	2
4	螺丝 M6 x 16	2-18023-8	6

图 7

6. 处理

联系 TE 进行处置。

7. 修订摘要

- 修订第 1 部分 修订了图 7 新增修订摘要 [第 7 部分]

6 B版