




压接质量指导图


压接剖面图
特征



CH1: 芯线压接高度
CH2: 绝缘压接高度



CB1: 芯线压接宽度
CB2: 绝缘压接宽度





压接质量良好


压接质量不合格

线束压接






线束压接




选择正确的线束, 端子和压接模具






端子包脚闭合并且相互支撑
所有芯线均匀分布并完全变形



选择正确的线束, 端子和压接模具



端子包脚不触底, 所有芯线均匀分布并且完全变形



绝缘压接 'F'















绝缘压接 'OV'

绝缘压接 'O'

绝缘压接 'F'

绝缘压接 'OV'

绝缘压接 'O'



以上所有图解仅作为原理描述, 请根据不同条件以及实际的相关产品和压接规范分析压接质量是否合格.



以上不合格压接质量图片仅作为参考例子, 并不包括所有的不合格压接案例, 请根据不同条件以及实际的相关产品和压接规范分析压接质量是否合格.