







Bemerkungen

- 1 Anlieferzustand: Retainer in Vorraststellung
Schieber in Endraststellung
- 2 Kappe unmontiert
- 3 Passender Gegenstecker nach Zeichnung
TE: 94-52093-007
- 4 Passende Kontakte z.B.: AMP MCP1.5K 1241380-1,
AMP MCP4.8K 1241416-1

 5 Gehäuse und Kappe müssen einzeln bestellt werden
(2236558-1 und 1719919-1)

[illegible]