



所有 MULTILOCK，连接器壳体 (125)

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-M9194-T273
MULTILOCK , 母端和公端

TE 产品编号 175967-2
040 MLC II PLUG HSG ASSY 20P

TE 产品编号 175615-3
040 MLC MK-II 16POS CAP ASSY H
TIN

TE 产品编号 1-5175976-2
040 MLC MK2 28POS CAP ASSY H AU
TIN

TE 产品编号 CAT-SIGH262
Signal Header

客户还购买了

TE 产品编号2098835-1
20P HYBRID HEADER ASSEMBLY KEY

TE 产品编号806809-000
234A021-25-0

TE 产品编号1927688-3
ASSY, 1X6,GET RA HDR, KEY C

TE 产品编号CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK , 连接器壳体

TE 产品编号2435187-3
JPT,TERMINAL,REC 2.8 SRC SN

文档

产品图纸

040 MLC II PLUG HSG ASSY 16P

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_175966-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_175966-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_175966-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[MULTILOCK Connector System](#)

英文版本

产品规格

[Crimping .040 Series, Receptacle Contact](#)

日语

应用规格

日语

应用规格

英文版本

[Crimping .040 Series Receptacle Contact](#)

英文版本

使用说明书

客户手册（非美国）

日语

[.040 Series Multilock I/O Connector Mark II](#)

日语

客户手册（非美国）

日语

[.040 Series, Multilock I/O Connector, Mark II](#)

日语