

1-532955-0

被替代

TE 内部编号 1-532955-0

TE 内部产品描述 70 MODII 2PC CE RCPT ASSY

[在 TE 官网查看>](#)



产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265℃


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号6-532955-0
70 MODII 2PC CE RCPT ASSY, RoHS



TE 产品编号3-1437162-8
FSP-12A-11




TE 产品编号4-1614973-6
CPF 1206 2K55 0.1% 25PPM 1K RL




TE 产品编号1-1775089-3
MODULAR JACK, RJ45, L/P, V/R,





TE 产品编号6-2057470-1

[STRADA MESA,HD,ST,032,084,06,SN,Y,11](#)




TE 产品编号9-2176362-7

[RQ 0402 402R 0.1% 10PPM 5K RL](#)



TE 产品编号5104340-7

[A/L LOW PRO HDR 34P RA HT](#)



TE 产品编号3-60874-2

[058 PCB PIN GPPHBZ](#)



TE 产品编号2176051-7

[RLP73M 1J R091 1% 1K RL](#)

文档

产品图纸

70 MODII 2PC CE RCPT ASSY

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-532955-0_Y.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-532955-0_Y.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-532955-0_Y.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPMODU Interconnetion System](#)

[AMPMODU Interconnetion System](#)

英文版本