


2-1571550-8

✕ 停产

TE 内部编号 2-1571550-8

TE 内部产品描述 524-AG11D-LF=500 DIP,PCB,AU/SN

[在 TE 官网查看>](#)



产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

TE 产品编号1-640456-2
[12P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR](#)

TE 产品编号640457-2
[02P MTA100 HDR ASSY SQ R/A F/L](#)


TE 产品编号5-1437646-0
[3PCV-06-006=#3 TRIBARRIER - CO](#)

TE 产品编号2-1586546-0
[06P CMNL HDR ASSY NATL LF](#)







TE 产品编号2-1437571-7
[TPA11CGPC2=SWITCH P/B N/O REDP](#)




TE 产品编号745078-4
[25 RCPT SP/AP SCRLK](#)



TE 产品编号2-1571550-4
[516-AG11D-LF=500 DIP,PCB,AU/SN](#)



TE 产品编号7-1437536-4
[540-AG11D=SOCKET ASSY](#)



TE 产品编号6-103165-6
[40 MODII HDR DRRA 3/4SHRD LF](#)

文档

[524-AG11D-LF=500 DIP,PCB,AU/SN](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1571550-8_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1571550-8_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1571550-8_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[DIP Sockets Quick Reference Guide \(EN\)](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本