



传感器 > 力传感器 > 压缩力传感器 - 100mV



力传感器类型: OEM 压力称重传感器

力作用方向: 压力

满量程范围: 200 lbf

工组温度范围: 0 – 50 °C [32 – 122 °F]

电源电压范围: 5 VDC

[所有 压缩力传感器 - 100mV \(5\)](#)

产品特性

产品类型特性

力传感器类型	OEM 压力称重传感器
--------	-------------

电气特征

满量程范围	200 lbf
电源电压范围	5 VDC

使用环境

工组温度范围	0 – 50 °C[32 – 122 °F]
精确度	±1 % of FS

其他

力作用方向	压力
CTR 零点漂移	±.05 %FS/°C
灵敏度漂移	±.05 %FS/°C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Tetraglyme (2% in Component Part) Pb (18% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | MEAS FX1901



客户还购买了



TE 产品编号1-1879233-3
SMW5 R33 5%



TE 产品编号443975-2
AMPLIMITE,RCPT ASY,POSTD,109,2



TE 产品编号20009605-53
FX292X-100A-0200-L



TE 产品编号T4151199L14-001
RPC-M12L-4MS-0.5-PVC 14AWG BK



TE 产品编号1-2176403-3
3550 3R3 1%



TE 产品编号8-322994-1
TERMINAL,PG SPD 16-14 6



TE 产品编号5-2213767-1
AV19 DPM 3A MOVE RING LED
YELLOW 24V



TE 产品编号86-500G-R
500 PSIG RIBBON CABLE MV
PRESSURE SENSOR



TE 产品编号3-6609107-1
PS0SSSS6A=C1075

TE 产品编号GAGR500KM4261J15
GLS9-RADIAL GLASS SUB

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_FX1901-0001-0200-L_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_FX1901-0001-0200-L_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_FX1901-0001-0200-L_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

FX19

英文版本